



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 00
faks: 01 306 12 06
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 90000-14/2020-54

Datum: 12.1.2021

Mestni svet MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na svetniško pobudo mestnega svetnika g. Milana Jakopoviča
Zveza: 90000-14/2020-30

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 11. 12. 2020 vam posredujemo odgovor na pisno svetniško pobudo, ki jo v skladu 97. členom Poslovnika MS MOL podaja mestni svetnik g. Milan Jakopovič županu in pristojnim službam v zvezi s predlogi ureditev kolesarskega prometa v ČS Dravlje.

Odgovor:

V Mestni občini Ljubljana si vseskozi prizadevamo za ureditev in izboljšanje prometne infrastrukture po celotnem mestu. To počnemo skladno s potrebami in prioritetaми ter se pri tem usklajujemo s Četrtnimi skupnostmi, ki pri svojih predlogih upoštevajo tudi želje občanov.

Čeprav je vključevanje javnosti v proces iskanja boljših rešitev dobrodošlo, se je treba zavedati, da vseh pobud ni mogoče uresničiti v kratkem času, četudi pobudniki menijo, da gre za minimalne posege. Pogosto različni dejavniki (npr. prostorska stiska, gostota prometa, zakonodaja, značilnosti okolja in rabe prostora, druge omejitve ...) ne omogočajo izvedbe predlaganih ureditev. Prav tako je nesmiselno in negospodarno izvajati manjše ureditve na nekem območju, za katerega načrtujemo celovito prenovo ali se v bližnji prihodnosti obeta neka nova investicija.

Odgovori na posamezne predloge so zapisani spodaj, v z vaše strani prejeti tabeli, v stolpcu »Pojasnilo«. Nekaterih ureditev trenutno nimamo na seznamu aktivnih del oz. v kratkem niso predvideni, obstaja pa možnost izvedbe v prihodnje. Dodajamo še, da pri več ukrepih, ki ste jih navedli v preglednici, niste jasno navedli lokacije, zato na predloge ne moremo konkretno odgovoriti.

Ime	Ukrep	Ulica	Pojasnilo
Dvosmerna kolesarska steza ob C. Ljubljanske brigade	Izgradnja dvosmerne kolesarske steze med Mercatorjem in obvoznico	Cesta Ljubljanske brigade	Že v izvedbenem delu OPN MOL. Odgovor: Izdelujejo se zasnove prometne ureditve območja.
Kolesarska površina na vozišču	Sharrow ali pomožni kolesarski pas	Podutiška cesta	Glavna cesta skozi naselje, kolesarske poti v zaledju ne omogočajo dostopa do vseh ciljev. Odgovor: Izvedba ni predvidena.
Prehod kolesarske steze na vozišče	Označitev prehoda na cesto v dolžini 3 m	Podutiška cesta	Prehod na cesto je nagel in nevaren. 3 m prehoda na cesto določa 35. člen Pravilnika o kol. površinah. Odgovor: Lokacija ni jasno razvidna.
Umirjanje prometa in zarisanje pasov za pešce	Namestitev naprav za umirjanje prometa, pasovi za pešce	Vodnikova cesta	Nevarna šolska pot. Odgovor: Odsek dela Vodnikove ceste je bila rekonstruirana.
Kolesarski pas	Uvedba kolesarskega pasu	Kamnogoriška cesta	Ni kolesarskih površin; nevarna šolska pot. Odgovor: Prometna uredite se bo urejala v sklopu projekta Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.
Označitev konca kolesarske površine	Postavitev znaka št. 2310 in označitev prehoda na cesto v dolžini 3 m	Regentova cesta	Po preplastitvi ni več znaka. 3 m prehoda na cesto določa 35. člen Pravilnika o kol. površinah. Odgovor: Je izvedeno.
Znižanje robnikov in ureditev poti	Znižanje robnikov in ureditev poti za dostop do Sojerjeve ulice	Celovška cesta	Zagotavljanje udobnejšega dostopa do Sojerjeve. Odgovor: Izvedba ni predvidena.
Znižanje robnikov	Znižanje robnikov za dostop do Dražgoške ulice	Celovška cesta	Omogočanje udobnejšega dostopa. Odgovor: Lokacija ni znana.
Ureditev dostopne poti	Znižanje robnikov in ureditev kratke poti med Celovško in Sojerjevo	Celovška cesta	Zagotavljanje udobnejšega dostopa do trgovine in ostalih storitev. Odgovor: Izvedba ni predvidena.
Zamaknitev avtobusnega postajališča	Zamaknitev avtobusnega postajališča	Celovška cesta	Avtobusno postajališče je umeščeno v območje kolesarske steze Odgovor: Izvedba ni predvidena.
Prestavitev prometnega znaka	Prestavitev prometnega znaka	Pod Kamno Gorico	Prometni znak za kolesarsko stezo je trenutno postavljen tako, da predstavlja oviro. Odgovor: Lokacija ni jasno razvidna.