

GRADBIŠČNI RED

Investitor: **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Delovišče: **Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarna)**

VSTOP NA DELOVIŠČE



- Vstop na delovišče in izstop z delovišča je dovoljen samo na določenih mestih, ki jih odredi vodja delovišča. Vse poti morajo biti vzdrževane in očiščene.
- Vhod na delovišče se mora najaviti.
- Vstop na delovišče je dovoljen samo zaposlenim in pooblaščenim osebam.
- Obiskovalci oziroma nezaposlene osebe se lahko na delovišču zadržujejo samo v spremstvu pooblaščenih oseb.
- Delovišče mora biti urejeno tako, da bo omogočeno neovirano ter varno izvajanje vseh del na gradbišču oziroma urejeno mora biti v skladu z načrtom sheme ureditve delovišča.
- Lastniki oziroma vozniki tovornih vozil ne smejo odpeljati na glavno cesto z blatnimi gumami.
- Električne naprave se lahko priključujejo na razdelilne el. omare. Prepovedano je priključevanje el. naprav preko več podaljševalnih kablov.

VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA



- Za zagotovitev varnosti na delovišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroža lastnega življenja in zdravja ter življenja in zdravja svojih sodelavcev.
- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duševno sposoben varno opravljati svoje delo. Na delo mora prihajati spočit in trezen, med delovnim časom pa se mora vzdržati uživanja alkoholnih pijač in drugih psihoaktivnih substanc.
- Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Delavci se ne smejo nahajati na ogroženih območjih, če v tehnološkem procesu niso predvideni za izvajanje del.
- Na delovišču je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Obvezna je uporaba: USTREZNE DELOVNE OBLEKE, ČEVLJEV Z ZAŠČITNO KAPICO IN NEPREBOJNIM PODPLATOM, ČELADE, VARNOSTNEGA PASU, ROKAVIC, OČAL.
- Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu, mora biti vedno brezhibna in pred začetkom dela vedno natančno pregledana.



UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH



- Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema v brezhibnem stanju.
- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec takoj prijaviti neposrednemu vodji del.
- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodjih, če ni strokovno usposobljen za taka dela.
- Če grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za življenje zato, ker niso izvedeni varnostni ukrepi, ima pravico in dolžnost odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ne izvedejo varnostni ukrepi.
- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje, čiščenje in mazanje, razen mazanje, ki izključuje vsako nevarnost, ker je naprava ali priprava tako prirejena.
- Če se delovna oprema ob prekinitvi električnega toka ustavi, je potrebno izključiti pogon delovne opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, pred odmorom ter ob vsaki, tudi začasni

oddaljiti delavca od delovne opreme.

V PRIMERU DELOVNE NEZGODE, PRVA POMOČ, POŽAR IN REŠEVANJE



- Delavec je dolžan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroža lastnega zdravja in življenja ter zdravja in življenja drugih na gradbišču.
- Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovno mesto predpisana in povsod, kjer obstaja nevarnost poškodb pri delu.
- Vsako, tudi najmanjšo poškodbo pri delu, čeprav zaradi nje ni potreben obisk pri zdravniku oziroma bolniški stalež, mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji del.
- Na kraju nezgode pri delu ne sme nihče ničesar spreminjati dokler nesreča ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomoči ponesrečencu ter izvrševanje najnujnejših ukrepov, da ne bi prišlo do ponovitve nesreče ali poslabšanja varnosti. Oprema za nudenje prve pomoči se nahaja na gradbišču.
- Dolžnost vsakega zaposlenega je, da poizkuša začetni požar pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, če to ni mogoče, je potrebno poklicati center za obveščanje na tel. **112**
- V primeru nastanka poškodb je potrebno poškodovanemu nuditi prvo pomoč ter ga napotiti k zdravniku.

UKREPI PO ZAKLJUČKU DELA

- Na delovišču mora delavec vzdrževati red in čistočo, vhodi in izhodi do delovišča in delovne opreme morajo biti prosti in ustrezno označeni. Njihova okolica ne sme biti zapolnjena z materialom. Po končanem delu izklopi vse porabnike električne energije.
- Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno.
- Po končanem dnevnem delu se delovišče zapre in zapusti pospravljeno.

SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI MED GIBANJEM IN OPRAVLJANJEM DEL NA GRADBIŠČU



- Kajenje na delovišču je prepovedano!
- Pri zadrževanju na delovišču je potrebno upoštevati varnostne znake in opozorila!
- Pri izvajanju del na območju delovišča je obvezna uporaba osebne varovalne opreme!
- Pri zadrževanju na delovišču je obvezna uporaba zaščitne čelade!
- Pri zadrževanju na delovišču je potrebno biti pozoren na dogajanje na delovišču, na gibanje delovnih strojev in ostalih vozil!
- Prepovedan je vstop v ograjena območja in v območja delovanja strojev in naprav!
- V primeru požarno nevarnih del je obvezna požarna straža!

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE



CENTER ZA OBVEŠČANJE (REŠEVALCI, GASILCI)

112

POLICIJA

113

SNMP– splošna nujna medicinska pomoč

112

KOORDINATOR VZD V FAZI IZVAJANJA DEL

VODJA GRADBIŠČA

INŠPEKTORAT ZA DELO

01 280 36 60

SLUŽBA VAROVANJA