

### 3.11 VODOVOD SADINJA VAS

Z vodovodom upravlja Mestna občina Ljubljana (MOL).

Za osnovno vzdrževanje in obratovanje vodovoda, v sodelovanju z MOL, skrbi vaški vodovodni odbor.

Ime sistema za oskrbo s pitno vodo: Sadinja vas.

Ime oskrbovalnega območja: Sadinja vas

Število prebivalcev: 550.

Letna poraba vode: 18.547 m<sup>3</sup>.

Dezinfekcija vode: ne.

Druga priprava vode: ni priprave.

Tip vode:

- Zajetje z vrtino S-1/92: podzemna voda. Voda v zajetu nima površinskega vpliva zaledne okolice. Zaloge vode so dovolj izdatne.

### Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode

Skupaj je bilo opravljenih 17 rednih mikrobioloških preskušanj in 3 občasna mikrobiološka preskušanja, 7 preskušanj na bakterijo *Clostridium perfringens* s sporami ter 5 rednih in 1 občasno fizikalno - kemijsko preskušanje.

Tabela 23: Mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode Sadinja vas - notranji nadzor 2025

| Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda | Število vzorcev skupaj |         | Število neskladnih vzorcev |         | Število vzorcev z bakterijo <i>E. coli</i> (Ec) oz. enterokoki (En) |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                                               | redna                  | občasna | redna                      | občasna | redna                                                               | občasna |
| <b>Sadinja vas</b>                            | 17                     | 3       | 2                          | /       | /                                                                   | /       |

Tabela 24: Fizikalno-kemijska preskušanja vzorcev pitne vode Sadinja vas - notranji nadzor 2025

| Ime sistema za oskrbo s pitno vodo - vodovoda | Št. vzorcev |         | Št. neskladnih vzorcev |                                                      |         |                                                      | Št. neskladnih parametrov po prilogi B in C Uredbe o pitni vodi |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                               | redna       | občasna | redna                  | neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi | občasna | neskladni parameter po prilogi B Uredbe o pitni vodi | redna                                                           | občasna |
| <b>Sadinja vas</b>                            | 5           | 1       | /                      | /                                                    | /       | /                                                    | /                                                               | /       |

Rezultati preskušanj vzorcev pitne vode kažejo, da glede na zahteve Uredbe o pitni vodi, mikrobiološko nista bila skladna 2 vzorca pitne vode na omrežju, zaradi ugotovljene prisotnosti koliformnih bakterij. Uporabnika sta bila o neskladnosti pitne vode nemudoma obveščena. Podana so jima bila tudi natančna navodila o preventivnem vzdrževanju interne vodovodne napeljave. Za zagotavljanje varnosti vodooskrbe je bilo opravljeno izpiranje celotnega vodovodnega sistema. Fizikalno - kemijsko so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Vodovodni odbor je deloval v skladu s programom notranjega nadzora. Ob pregledih smo ugotovili, da so bili vsi vodovodni objekti in njihova najožja okolica ustrezno očiščeni in vzdrževani po izdelanem planu.

**Ugotovitve notranjega nadzora kažejo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2025 varna.**