


S7 -Sonda na stropni konstrukciji nad pritličjem
Prerez 1-1 , M 1:10
(odprto od spodaj)



Legenda:

- Si -Mesto globinske sonde na stropni konstrukciji
- Zi -Mesto globinske sonde na zidu

Mesta pregleda objekta in
rezultati preiskovalnih sond
-tloris pritličja

Z8 -Sonda na zidu v vogalu

- Mešan kamnito-opečni zid
- Malta srednje kvalitete
- Srednje dobra zapolnjenost spojnic
- Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka)
- Omet debeline ~3.0-6.0cm

Z9 -Sonda na zidu

- Zid iz polne opeke
- Malta slabe kvalitete
- Dobra zapolnjenost spojnic
- Nepravilna pozidava (opeka lokalno postavljena navpično)
- Omet debeline ~3.0cm

Z10 -Sonda na zidu v vogalu

- Zid iz polne opeke
- Malta srednje kvalitete
- Dobra zapolnjenost spojnic
- V vogalu ni pravilne zidarske zveze
- Omet debeline ~3.0cm

Z11 -Sonda na zidu

- Zid iz polne opeke
- Malta srednje kvalitete
- Dobra zapolnjenost spojnic
- Omet debeline ~3.0cm

Z12 -Sonda na zidu (stik fasadni-notranji zid)

- Fasadni zid: mešan kamnito-opečni zid
- Notranji zid: zid iz polne opeke
- Malta srednje kvalitete
- Dobra zapolnjenost spojnic
- Na stiku med zidovima ni pravilne zidarske zveze
- Omet debeline ~2.5cm

Z13 -Sonda na zidu v vogalu

- Mešan kamnito-opečni zid
- Malta srednje kvalitete
- Srednje dobra zapolnjenost spojnic
- Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka)
- Omet debeline ~2.0-3.0cm

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91

Naročnik / investitor	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana		
Objekt in lokacija objekta	Kongresni trg 15, Ljubljana		
Nosilec naloge	dr. Mojca Jarc Simonič, univ.dipl.inž.grad.	Št. DN 200 6348	List številka 2
Izdela	Boštjan Kovač, grad.teh.	Datum April 2018	