


**Z4 -Sonda na zidu v vogalu**  
-Zid iz polne opeke  
-Malta srednje kvalitete  
-Dobra zapolnjenost spojníc  
-V vogalu ni pravilne zidarske zveze  
-Omet debeline ~2.0-3.0cm

**Z5 -Sonda na zidu v vogalu**  
-Zid iz polne opeke  
-Malta slabe kvalitete  
-Dobra zapolnjenost spojníc  
-Pravilna zidarska zveza v vogalu  
-Omet debeline ~2.5-3.5cm


**Z6 -Sonda na zidu v vogalu**  
-Zid iz polne opeke  
-Malta slabe kvalitete  
-Srednje dobra zapolnjenost spojníc  
-Pravilna zidarska zveza v vogalu  
-Omet debeline ~2.5-4.0cm

**Z7 -Sonda na zidu v vogalu**  
-Zid iz polne opeke  
-Malta srednje kvalitete  
-Srednje dobra zapolnjenost spojníc  
-Pravilna zidarska zveza v vogalu  
-Omet debeline ~3.0cm


**S4 -Sonda na stropni konstrukciji nad 1.nadstropjem**  
Prerez 2-2 , M 1:10 (odprto od spodaj)



**S5 -Sonda na stropni konstrukciji nad 1.nadstropjem**  
Prerez 3-3 , M 1:10 (odprto od spodaj)



**S6 -Sonda na stropni konstrukciji nad 1.nadstropjem**  
Prerez 4-4 , M 1:10 (odprto od spodaj)



**Legenda:**

- ☒ Si -Mesto globinske sonde na stropni konstrukciji  
◄ Zi -Mesto globinske sonde na zidu

**Mesta pregleda objekta in rezultati preiskovalnih sond -tloris 1.nadstropja**

<b>ZRMK INSTITUT</b> Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Building and Civil Engineering Institute Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91	
Naročnik / investitor	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
Objekt in lokacija objekta	Kongresni trg 15, Ljubljana
Nosilec naloge	dr. Mojca Jarc Simonič, univ.dipl.inž.grad.
Izdela	Boštjan Kovač, grad.teh.
Št. DN 200 6348 Datum April 2018	List številka 3